

2020年8月13日

各 位

東京都渋谷区千駄ヶ谷5-21-3

株式会社ビー・エム・エル

代表取締役社長 近藤 健介

(コード番号：4694 東証第一部)

(問い合わせ先) 取締役執行役員企画本部長 武部 憲尚

電話 03-3350-0502

弊社が受託した新型コロナウイルスの検査結果について

このたび、弊社が医療機関様より受託いたしました新型コロナウイルス PCR 検査において8月12日に2名の受診者様に関し、双方の検査結果を逆に報告したことが判明いたしました。受診者様ならびに医療関係者の皆様にはご不安と多大なるご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

検査工程には、受付・登録・測定・報告の4つの工程がありますが、本件はそのうちの受付工程に不備があったものです。具体的には、8月11日に医療機関様から受託した際、2名の受診者様の検体を取り違えて受付手続きをしたものです。

従来、医療機関様等から検体を受託する際には、検体と依頼書を照合しながら受付手続きを行った後に、出力した受付リストに基づき検体の照合を行う手順となっておりますが、本件においては後半の手順の不備による確認漏れが原因です。

再発防止策につきましては、当面の対応として定められた手順を遵守し、ダブルチェックを徹底いたします。さらに抜本的対策として検体と依頼を照合する手順のシステム化を医療機関様のご協力をいただきながら順次進めて参ります。

弊社といたしましては今回の事態を真摯に受け止め深く反省するとともに、社内ルールを徹底し再発防止に取り組んで参ります。

関係者の皆様には重ねて深くお詫び申し上げます。

以上