

2022年1月24日

各 位

会社名株式会社ビー・エム・エル  
代表者名 代表取締役社長 近藤 健介  
(コード番号: 4694 東証第一部)  
問合せ先 取締役常務執行役員 武部 憲尚  
電話番号 03-3350-0111

### 弊社が実施した新型コロナウイルスの検査結果について

このたび、弊社が院内検査を受託運営しております千葉県成田市の医療機関様で1月15日ならびに1月16日に実施しました新型コロナウイルス PCR 検査において54名の検査結果に誤り（陰性を誤って陽性と判定）があったことが判明いたしました。受診者様、当該医療機関様ならびに関係者の皆様にはご不安と多大なるご迷惑をおかけし、深くお詫び申し上げます。

なお、誤った結果をご報告した受診者様には個別に連絡を取り、このたびの事情の説明を進めさせていただいております。

原因は、廃棄物処理方法に一部誤りがあったためPCR試薬の増幅産物により検査室が汚染され、本来は陰性であったものがその混入により陽性となったものです。

今後、検査室の除染が確認されるまで当検査室での新型コロナウイルス PCR 検査を中止し、その間弊社の他の検査室で実施いたします。

弊社といたしましては今回の事態を真摯に受け止め深く反省するとともに、再発防止に取り組んで参ります。

関係者の皆様には重ねて深くお詫び申し上げます。

以上